# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства проверки простых защит «Нептун-2М»

#### Назначение средства измерений

Устройства проверки простых защит «Нептун-2М» (далее устройства) предназначены для измерения напряжения переменного и постоянного тока, силы переменного тока, частоты переменного тока, времени, угла сдвига фаз.

## Описание средства измерений

Принцип действия устройств основан на использовании регулируемого источника тока и напряжения при измерении параметров срабатывания и возврата проверяемого реле. На проверяемое реле, подключенное к выходам силовой части электрической схемы осуществляется подача плавно регулируемого сигнала (для реле напряжения - напряжение переменного или постоянного тока, а для реле тока - сила переменного тока) с измерением его значения и индикацией момента срабатывания контактов проверяемого реле. Органами управления выбираются режимы работы, вводятся необходимые параметры, выбираются режимы индикации результатов измерений.

Устройство состоит из силовой и измерительной части электрической схемы и схемы управления. На лицевой панели устройства находятся жидкокристаллический дисплей, органы управления и коммутационные разъемы. Устройство представляет собой переносной блок со съемной крышкой, закрывающей на время транспортирования и хранения органы управления и элементы индикации.

Общий вид средства измерений приведен на рисунке 1.

Место пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.



Рисунок 1 - Общий вид устройства проверки простых защит «Нептун-2М»

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатериибург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Нжевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Красноара (861)203-40-90 Красноорск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70



Рисунок 2 - Место пломбировки от несанкционированного доступа и нанесения знака поверки

# Программное обеспечение

В устройствах «Нептун-2М» используется программное обеспечение (далее - ПО), решающее задачи обработки, хранения и отображения измерительной информации. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

ПО устройств хранится в микросхемах энергонезависимой памяти, запаянных на печатной плате. Конструкция устройств исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Уровень защиты ПО высокий в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

| Идентификационные данные (признаки)       | Значение   |
|---|------------|
| Идентификационное наименование ПО         | Нептун-2М  |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.01       |
| Цифровой идентификатор ПО                 | OxADF39C5B |

# Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

| Наименование характеристики                                 | Значение                     |  |  |
|---|------------------------------|--|--|
| Диапазоны измерений выходного напряжения переменного тока   |                              |  |  |
| промышленной частоты на выходе «U = от 0 до 300 В», В       |                              |  |  |
| - нижний (10 B)   | от 0,01 до 10,0              |  |  |
| - cpeдний (100 B)   | от 0,1 до 100                |  |  |
| <ul><li>верхний (300 B)</li></ul>                           | от 1 до 300                  |  |  |
| Диапазоны измерений входного напряжения переменного тока    |                              |  |  |
| промышленной частоты, В                                     |                              |  |  |
| На входе «Uвн = 600 В»:                                     |                              |  |  |
| <ul><li>нижний (10 B)</li></ul>                             | от 0,01 до 10,0              |  |  |
| - cpeдний (100 B)   | от 0,1 до 100                |  |  |
| <ul> <li>верхний (600 B)</li> </ul>                         | от 1 до 600                  |  |  |
| На входе «Uвн = 2 В»:                                       | от 0,001 до 2,00             |  |  |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности        | ±(1,5 % от верхнего значения |  |  |
| измерений входного и выходного напряжения переменного тока, | диапазона измерений + 3 ед.  |  |  |
| %   | мл. р.)                      |  |  |

| <b>Панионоронно успантарнотики</b>   | Значение                     |
|--|------------------------------|
| Наименование характеристики  | Значение                     |
| Диапазоны измерений напряжения постоянного тока на выходе $*U = \text{от } 0$ до $300 \text{ B}*$ , $B$  |                              |
| - нижний (10 B)  | от 0,01 до 10,0              |
| - нижний (10 B)<br>- средний (100 B)   | от 0,1 до 10,0               |
| - средний (100 B)<br>- верхний (300 B)   | от 1 до 300                  |
| - верхний (300 в) Пределы допускаемой основной приведенной погрешности   |                              |
| измерений напряжения постоянного тока, %   | ±(1,5 % от верхнего значения |
| измерении напряжения постоянного тока, 70  | диапазона измерений + 3 ед.  |
|  | мл. р.)                      |
| Диапазоны измерений силы переменного тока промышленной   |                              |
| частоты на выходе устройства, А  |                              |
| Выход «200 А»  | от 0,01 до 200,0             |
| Выход «10 А»   | от 0,001 до 10,00            |
| Выход «U = от 0 до 300 В»  | от 0,001 до 5,00             |
| Диапазоны измерений силы переменного тока промышленной   |                              |
| частоты на входе устройства, А   |                              |
| Вход «Івн. = 10 А»:  |                              |
| - нижний (1 A)   | от 0,001 до 1,000            |
| <ul><li>верхний (10 A)</li></ul>   | от 0,01 до 10,00             |
| Вход «Івн = 0,1 А»   | от 0,0001 до 0,1             |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности   | ±(1,5 % от верхнего значения |
| измерений силы переменного тока на входе и выходе  | диапазона измерений + 3 ед.  |
| устройства, %  | мл. р.)                      |
| Диапазон измерений силы постоянного тока на выходе « $U = \text{ от } 0$   |                              |
| до 300 В», А   | от 0,001 до 5,00             |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности  | ±(1,5 % от верхнего значения |
| измерений силы постоянного тока на выходе «U = от 0 до   | диапазона измерений + 3 ед.  |
| 300 B», %  | мл. р.)                      |
| Диапазон измерений времени срабатывания и отпускания   | от 0,001 до 99,999           |
| контактов, с   | от 100,00 до 99999,99        |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности   | ±(1,0 % измеренного          |
| измерений времени срабатывания и отпускания контактов, %   | значения + 3 ед. мл. р.)     |
| Диапазон измерений угла сдвига фаз,°   | от 0 до 360                  |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности   |                              |
| измерений угла сдвига фаз,°  | ±2,0                         |
| Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц  | от 10,00 до 100,00           |
| Annual instance in the instanc | от 100,0 до 600,0            |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности  |                              |
| измерений частоты переменного тока, Гц   |                              |
| - диапазон от 10,00 до 100,00 Гц   | ±0,02                        |
| - диапазон от 100,0 до 600,0 Гц  | ±0,2                         |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности изменений   |                              |
| напряжения и силы переменного и постоянного тока от  |                              |
| изменения температуры окружающей среды в диапазоне   |                              |
| рабочих температур на каждый градус, в долях от пределов   |                              |
| допускаемой основной погрешности   | ±0,015                       |
| Нормальные условия применения:   |                              |
| - температура окружающей среды, °С   | от 15 до 25                  |
| - относительная влажность, %   | от 30 до 80                  |
| - атмосферное давление, кПа  | от 84 до 106                 |
| T-F Tumine, man  | 0. A0 100                    |

Таблица 3 - Основные технические характеристики

| Наименование характеристики                         | Значение        |     |      |
|---|-----------------|-----|------|
| Параметры электрического питания:                   |                 |     |      |
| <ul> <li>напряжения переменного тока, В</li> </ul>  | 220±22          |     |      |
| – частота переменного тока, Гц                      | 50±1            |     |      |
| Потребляемая мощность, В·А, не более                | 2200            |     |      |
| Продолжительность непрерывной работы под нагрузкой: |                 |     |      |
| - выходная мощность, В·А                            | 300             | 800 | 1400 |
| - время работы, минут                               | Постоянно       | 10  | 1    |
| Габаритные размеры средства измерений, мм, не более |                 |     |      |
| – высота  |                 | 231 |      |
| – ширина  |                 | 350 |      |
| – длина   |                 | 435 |      |
| Масса, кг, не более                                 |                 | 27  |      |
| Условия эксплуатации:                               |                 |     |      |
| - температура окружающей среды, °С                  | от -10 до + 45  |     |      |
| - относительная влажность, %                        | до 90 при 25 °C |     |      |
| - атмосферное давление, кПа                         | от 84 до 106    |     |      |
| Средний срок службы, лет                            |                 | 10  |      |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее             | 10000           |     |      |

## Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель устройства методом шелкографии и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

| Наименование  | Количество |  |
|---|------------|--|
| Устройство проверки простых защит «Нептун-2М»                       | 1 шт.      |  |
| Кабель сетевой  | 1 шт.      |  |
| Кабель соединительный однопроводный                                 | 8 шт.      |  |
| Кабель соединительный двухпроводный                                 | 2 шт.      |  |
| Кабель для подключения к выходу « $Up = \text{ от } 0$ до 240 $B$ » | 1 шт.      |  |
| Руководство по эксплуатации   | 1 экз.     |  |
| Паспорт   | 1 экз.     |  |
| Методика поверки  | 1 экз.     |  |

#### Поверка

осуществляется по документу МП 64992-16 «Устройства проверки простых защит «Нептун-2М». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 06 июня 2016 г.

Основные средства поверки:

- 1 Вольтметр универсальный цифровой GDM-78255A (Госреестр № 38428-08);
- 2 Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.51 (Госреестр № 55278-13);
  - 3 Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ® -A(C) (Госреестр № 63887-16);
- 4 Секундомер-измеритель электронный временных параметров реле и выключателей ИВПР-203М (Госреестр № 61837-15);
  - 5Универсальный калибратор Fluke 9100 (3.1.ZZM.0195.2013);
  - 6 Калибратор переменного тока Ресурс-К2 (Госреестр № 31319-12).

Знак поверки наносится на лицевую панель в виде наклейки со штрих-кодом и на свидетельство о поверке в виде оттиска клейма поверителя.

#### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам проверки простых защит «Нептун-2М»

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 14014-91 Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.648-2008 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от  $1 \cdot 10$  в ст. - 2 до  $2 \cdot 10$  в ст. 9  $\Gamma_{\rm H}$ ;

ГОСТ 8.027-2001 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы;

ГОСТ 8.129-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты;

ГОСТ Р 8.875-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими сигналами в диапазоне частот от 0,1 МГц до 65 ГГц;

ТУ 3430-012-17326295-12 Устройства проверки простых защит «Нептун», «Нептун-2», «Нептун-2М». Технические условия.

Архангельек (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахнь (8512)99-46-04 Бариаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянек (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Красноврек (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокойриск (383)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Россия (495)268-04-70 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (869)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновек (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://rza.nt-rt.ru/ || rxz@nt-rt.ru